



ボールタップ交換

交換前

経年劣化により制御不能になっていました、給水が止まらず溢水口からあふれている状態でした。



交換中

配管工具で古いものを取り外し中です。



交換後

新しいボールタップになりました