



冷却塔工事
プーリー・Vベルト交換

交換前
経年劣化によりだいぶ
摩耗していました



交換中
取り外しをしました、右が旧品
左が新品です



交換後
4セル作業致しました
ベルト調整致しました