


2021年12月



受水槽診断
不具合ボルト錆



点検実施
クラック



点検実施
中仕切りふくらみ