





受水槽

FMバルブ交換工事





FMバルブ交換工事中



FMバルブ交換工事中

保温材取付け中





FMバルブ交換工事中
保温材取付け中



FMバルブ交換工事後