




県某団地給水塔




天井全面補修工事前


FRP積層



天井全面補修工事中



天井全面補修工事中



天井全面補修工事後