





県某団地給水塔



天井全面補修工事前
FRP積層




天井全面補修工事中





天井全面補修工事中



天井全面補修工事後