

2020年10月



高置水槽
MH蓋補修前



MH蓋補修中



MH蓋補修後