


平成28年度7月



レストラン ◎□▽

受水槽

側壁破損応急処置





ポンプへ応急処置

